WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

PT-25

Kuuliga kondensaadipüüdur

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool PT-25 kasutusjuhend	3	08	Transport ja hoiustamine	6
02	Üldteave	3	09	Kasutusala	6
03	Sümbolid ja tähistused	3	10	Paigaldamine	6
04	Ohutusteave	4	11	Kasutamine	6
05	Tehnilised andmed	4	12	Hooldus	7
06	Ehitus	5	13	Hooldus ja dokumendid	7
07	Komplekti sisu	5			

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool PT-25 kasutusjuhend

Wipcool PT-25 kuuliga kondensaadipüüdur on ette nähtud kondensaadi ärajuhtimiseks kliimaseadmetest. Ujuv kuul piirab välisõhu, lõhnade ja putukate pääsu äravoolutoru kaudu süsteemi.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige täpselt kõiki juhiseid.

Üldteave

Wipcooli tooted on mõeldud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika tehnikutele. Tootjana näeb Wipcool ette, et meie tooteid võivad kasutada ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool PT-25 kuuliga kondensaadipüüduri kasutamisel järgige kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit tuleks hoida toote lähedal, et töötajad pääseksid sellele igal ajal hõlpsasti ligi.
- Enne kasutamist peaksid kvalifitseeritud töötajad kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuma ja kõigist selles sisalduvatest juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb toote valest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, töötajate puudulikust kvalifikatsioonist või toote omavolilisest muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sätestatud üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistused

01



Tähelepanu - toote kahjustamise või vale töötulemuse oht.

Ohutusteave

- Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud paigaldaja.
- Enne paigaldamist ja kasutamist kontrollige, ega kondensaadipüüdur pole kahjustatud.
- Kondensaadipüüdur on valmistatud plastist. Ärge kasutage seda kõrgel temperatuuril ega soojusallikate või tule läheduses.


TÄHELEPANU
Ärge ühendage kondensaadipüüdurit sellise vedeliku äravooluga, mille temperatuur ületab 40 °C.

TÄHELEPANU
Kondensaadipüüdur piirab vee tagasivoolu, kuid ei takista seda täielikult.

Tehnilised andmed


Parameeter	Väärtus
Mudel	PT-25
Siseläbimõõt	Ø25 mm
Välisläbimõõt	Ø32 mm
Alarõhk	1 200 Pa (0,012 bar)
Vedeliku maksimaalne temperatuur	40 °C
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	150 × 49,6 × 70 mm

Ehitus



Joonis 1. PT-25 kondensaadipüüduri ehitus: kaas, ujuv kuul, sisekorpus ja korpus.

Mõõtmed



Joonis 2. Kondensaadipüüduri mõõtmed mm.

Komplekti sisu

- PT-25 kuuliga kondensaadipüüdur.
- Kasutusjuhend.

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Teavitage müüjat puuduvatest osadest või transpordikahjustustest.

Transport ja hoiustamine

- Transportige kondensaadipüüdurit originaalpakendis. Kaitske kondensaadipüüdurit löökide eest.
- Hoidke kondensaadipüüdurit kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, soojusallikatest ja tulest, temperatuuril -20 kuni +60 °C.

Kasutusala


Kondensaadipüüdurit kasutatakse ventilatsiooniseadmete, laekliimaseadmete ja külmkambrite kondensaadi äravoolus. Seda võib kasutada haiglate alarõhuga ruumides, samuti laborites, koolides, hotellides ja toiduainetööstuse ettevõtetes.

Paigaldamine

01 Tehke kondensaadipüüduri paigalduskoha lähedusse kontrollava, et tagada juurdepääs kontrollimiseks ja puhastamiseks.

02 Paigaldage kondensaadipüüdur horisontaalselt. Toestage torud kondensaadipüüduri korpuse lähedalt.

03 Sulgege kaas täielikult.



Joonis 3. Paigaldusnäited: vasakul ilma kondensaadipumbata, paremal kondensaadipumbaga.

Kasutamine

Kontroll pärast paigaldamist ja torude taasühendamist

01 Juhtige vesi äravoolu ja jälgige voolu. Kontrollige, kas vesi voolab ära tagasi voolamata või kogunemata ning kas kaas ja ühendused on lekkekindlad.

02 Kui vesi voolab tagasi, koguneb või lekib, peatage vee juurdevool. Kontrollige kondensaadipüüduri horisontaalset asendit, kaane sulgumist ja toruühendusi.

03 Pärast puuduste kõrvaldamist kontrollige uuesti voolu ja lekkekindlust.

Hooldus

> **TÄHELEPANU**
> Ärge kasutage atsetooni, vedeldeid, alkoholi, bensiini, lahusteid, söövitavaid aineid ega tugevaid puhastusvahendeid.

Kontrollimine ja puhastamine

> **TÄHELEPANU**
> Ärge avaldage kaane avamisel ja sulgemisel torudele jõudu.

01 Avage kaas ning eemaldage sisekorpus ja ujuv kuul.

02 Eemaldage mustus ja ummistused. Puhastage eemaldatud osad puhta vee ja väikese koguse õrnatoimelise seebiga ning loputage need seejärel põhjalikult.

03 Asetage puhastatud sisekorpus ja ujuv kuul tagasi oma kohale.

04 Sulgege kaas täielikult ja kontrollige, ega vett ei leki.

05 Kontrollige torude ühendusi korpusega. Pärast torude taasühendamist tehke jaotises „Kasutamine“ kirjeldatud kontroll.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on toote andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, märkige tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub tavaliselt toote põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millal see algas ja millistes tingimustes see esineb.

Hooldustaotluse saate saata aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

PT-25 · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**PT-25**
Väljaanne *Edition*	**06.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.