WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

C40T

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool C40T lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	5
05	Tehniskie dati	6
06	Iekārtas shēma	6
07	Komplekta saturs	8
08	Transportēšana un glabāšana	11
09	Pielietojums	12
10	Pieslēgšana	13
11	Lietošana	14
12	Apkope	17
13	Problēmu novēršana	17
14	Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas	18
15	Serviss un dokumenti	19

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool C40T lietošanas pamācība

Augstspiediena tīrīšanas iekārta Wipcool C40T ir paredzēta kondicionieru un saldēšanas iekārtu tīrīšanai ar regulējamu spiedienu. Sūknim ir pašiesūkšanas un automātiskās apturēšanas funkcija.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un precīzi ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir paredzēti profesionālai lietošanai kvalificētiem gaisa kondicionēšanas un aukstuma tehnikas speciālistiem. Wipcool kā ražotājs nosaka, ka mūsu iekārtas drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot augstspiediena tīrīšanas iekārtu Wipcool C40T, jāievēro visi vietējie drošības noteikumi un vispārējie drošības standarti.
- Lietošanas pamācība jāglabā iekārtas tuvumā, lai personālam tā jebkurā laikā būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un jāizprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu iekārtas pārveidojumu dēļ.
- Spēkā ir pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

Uz iekārtas un lietošanas pamācībā izmantotās zīmes un apzīmējumi:

01



Brīdinājums - izlasiet tekstu rāmī blakus zīmei.

02



Bīstams spriegums - elektriskās strāvas trieciena risks.

03



Brīdinājums par ugunsgrēka vai sprādziena risku viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

04



Lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

05



Lietojiet aizsargcimdus.

06



Ievērībai - iekārtas bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

07



Norāda, ka produkts atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem veselības, drošības un vides standartiem.

08



Neizmetiet tīrīšanas iekārtu sadzīves atkritumos.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS
Pirms kondicioniera tīrīšanas atvienojiet tā barošanu.

BRĪDINĀJUMS
Nevērsiet augstspiediena strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

BRĪDINĀJUMS
Nevērsiet strūklu pret pašu tīrīšanas iekārtu.

BRĪDINĀJUMS
Darba laikā lietojiet aizsargbrilles un ūdensnecaurlaidīgus cimdus. Stipri skābi un sārmaini mazgāšanas līdzekļi var radīt traumas.

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet tīrīšanas iekārtu sprādzienbīstamās vietās vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet tīrīšanas iekārtu lietū. Ūdenim iekļūstot iekārtā, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

UZMANĪBU
Ūdens ieplūdei pievadiet tikai tīru ūdeni. Nepievienojiet tam mazgāšanas līdzekli. Tīrīšanas līdzekli padodiet tikai caur dozatoru 1:3 pie izplūdes. Stipri skābs mazgāšanas līdzeklis ieplūdē var izraisīt iekārtas nosprostošanos vai plīsumu.

UZMANĪBU
Lietojiet tīrīšanas iekārtu, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 0 °C.

UZMANĪBU
Nelietojiet tīrīšanas iekārtu bez ieplūdes filtra. Netīrumi var nosprostot sūkni, pazemināt spiedienu vai apturēt ūdens plūsmu.

Lietojiet ražotāja oriģinālos piederumus.

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	C40T
Barošana	230 V~ / 50 Hz
Darba spiediens	10–40 bar
Plūsmas ātrums (maks.)	6 l/min
Jauda	0,75 kW
Iekārtas masa	7,5 kg
Iekārtas izmēri (gar. × plat. × augst.)	340 × 288 × 290 mm
Ieplūdes šļūtene	2 m
Augstspiediena šļūtene	7 m


Iekārtas shēma

Spiediena regulēšanas poga (melna) ir paredzēta spiediena iestatīšanai, bet manometrs - tā vērtības nolasīšanai. Slēdzis (sarkana poga) ieslēdz un izslēdz tīrīšanas iekārtu.



Attēls 1. Tīrīšanas iekārta C40T ar spiediena regulēšanas pogu, manometru un slēdzi.

Iekārtas izmēri



Attēls 2. Iekārtas izmēri mm.

Komplekta saturs


Tīrīšanas iekārta C40T un šādi piederumi:



1. Punktveida strūklas sprausla 0° Koncentrēta ūdens strūkla.



2. Grozāma sprausla 220° Vēdekļveida strūkla 25°.



3. Putu sprausla Tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai.



4. Dozators 1:3 Tīrīšanas līdzekļa tvertnes pievienošanai.



5. Smidzināšanas pistole Universāla vītne sprauslas vai pagarinātāju pievienošanai.



6. Pagarinātāji 2 gab. pa 36 cm.



7. Augstspiediena šļūtene Garums 7 m.



8. Ieplūdes šļūtene ar ieplūdes filtru Ūdens padevei, 2 m.

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām daļām vai transportēšanas laikā radušiem bojājumiem ziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un glabāšana

Sargājiet tīrīšanas iekārtu no sala. Sūknī sasalis ūdens var sabojāt galvu un motoru.

Pielietojums

Tīrīšanas iekārta ir paredzēta split tipa kondicionieru iekšējo un ārējo bloku, komerciālo gaisa kondicionēšanas iekārtu, centrālo gaisa kondicionēšanas sistēmu un saldēšanas iekārtu tīrīšanai.

Pieslēgšana

Pārbaude pirms ieslēgšanas

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet tīrīšanas iekārtas un piederumu, barošanas vada, ieplūdes filtra sietiņa un smidzināšanas pistoles galvas stāvokli. Pārbaudiet arī montāžas un savienojumu pareizību.

Atgaisošana

01 Pievienojiet ieplūdes šļūteni un augstspiediena šļūteni atbilstošajiem tīrīšanas iekārtas pieslēgumiem. Ātrajam savienojumam jānofiksējas ar skaidri dzirdamu klikšķi; pārbaudiet, vai savienojumi ir droši. Atstājiet smidzināšanas pistoli atvienotu no augstspiediena šļūtenes.

02 Iegremdējiet ieplūdes filtru ieplūdes šļūtenes galā tīra ūdens tvertnē vai pievienojiet ūdens padevi krānam.

03 Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet tīrīšanas iekārtu ar slēdzi. Pagaidiet, līdz ūdens no augstspiediena šļūtenes plūst vienmērīgā strūklā.

04 Izslēdziet tīrīšanas iekārtu un izņemiet kontaktdakšu. Kad manometra rādījums ir nokrities līdz nullei, pievienojiet smidzināšanas pistoli augstspiediena šļūtenei.

Lietošana

BRĪDINĀJUMS

Pirms piederumu maiņas izslēdziet tīrīšanas iekārtu, atvienojiet barošanu un nospiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, lai atbrīvotu spiedienu augstspiediena šļūtenē. Pagaidiet, līdz manometrs rāda nulli.


Tīrīšana ar ūdeni

01 Pēc tīrīšanas iekārtas pievienošanas un atgaisošanas uzstādiet punktveida strūklas sprauslu 0° vai grozāmo sprauslu 220°. Regulējiet grozāmās sprauslas strūklas formu, griežot tās uzgali pa kreisi vai pa labi.

02 Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet tīrīšanas iekārtu ar slēdzi. Ar spiediena regulēšanas pogu iestatiet tīrāmajam iekšējam vai ārējam blokam piemērotu spiedienu un nomazgājiet siltummaini.

Tīrīšana ar tīrīšanas līdzekli

Tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai izmantojiet atsevišķu tvertni, dozatoru 1:3 un putu sprauslu. Dozatoru pievienojiet tīrīšanas iekārtas izplūdei.



Attēls 3. Dozatora pievienošana tīrīšanas iekārtas izplūdei. Bultiņas norāda piederumu savienojuma vietas.

1. Putu sprausla; 2. Tīrīšanas līdzekļa tvertne; 3. Dozators 1:3.

Tīrīšanas līdzekļa atšķaidīšana

Lai iegūtu attiecību, kas atšķiras no 1:3, vispirms atšķaidiet līdzekli ar tīru ūdeni un pēc tam izmantojiet dozatoru. Tabulā norādīts ūdens daudzums, kas jāpievieno 1 l siltummaiņu tīrīšanas līdzekļa.

Attiecība	Ūdens, ko pievieno 1 l līdzekļa
1:4	0,25 l
1:5	0,50 l
1:6	0,75 l
1:7	1,00 l
1:8	1,25 l
1:9	1,50 l
1:10	1,75 l

Pievienošana un līdzekļa uzklāšana

01 Sagatavojiet tīrīšanas iekārtu piederumu maiņai saskaņā ar brīdinājumu šīs sadaļas sākumā. Atvienojiet augstspiediena šļūteni no tīrīšanas iekārtas izplūdes un tās vietā pievienojiet dozatoru.

02 Pievienojiet augstspiediena šļūteni dozatoram un ievietojiet dozatora tievo caurulīti tīrīšanas līdzekļa tvertnē.

03 Uzstādiet putu sprauslu uz smidzināšanas pistoles. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet tīrīšanas iekārtu ar slēdzi.

04 Ar spiediena regulēšanas pogu iestatiet tīrāmajam iekšējam vai ārējam blokam piemērotu spiedienu un uzklājiet līdzekli uz siltummaiņa.

05 Izslēdziet tīrīšanas iekārtu un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nospiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, lai atbrīvotu spiedienu augstspiediena šļūtenē. Pagaidiet, līdz manometrs rāda nulli.

06 Atvienojiet dozatoru un pievienojiet augstspiediena šļūteni tieši tīrīšanas iekārtai.

07 Noņemiet putu sprauslu un nomazgājiet to ar tīru ūdeni. Uzstādiet uz smidzināšanas pistoles punktveida strūklas sprauslu 0° vai grozāmo sprauslu 220°.

08 Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, ieslēdziet tīrīšanas iekārtu ar slēdzi un noskalojiet siltummaini ar tīru ūdeni.

Darba pabeigšana

BRĪDINĀJUMS
Atvienojot augstspiediena šļūteni, kamēr manometrs rāda spiedienu virs nulles, var izplūst ūdens zem augsta spiediena.

01 Izslēdziet tīrīšanas iekārtu ar slēdzi un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

02 Nospiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, lai atbrīvotu spiedienu augstspiediena šļūtenē. Kad manometrs rāda nulli, atvienojiet augstspiediena šļūteni.

03 Pirms tīrīšanas iekārtas novietošanas glabāšanā atvienojiet ieplūdes šļūteni un izlejiet ūdeni no šļūtenēm.

Apkope

> **BRĪDINĀJUMS**
> Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet tīrīšanas iekārtu no barošanas.

Regulāri tīriet ieplūdes filtru, lai novērstu ieplūdes nosprostošanos.

Ja smidzināšanas pistole ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu. Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

Problēmu novēršana

Pirms savienojumu pārbaudes, blīvgredzena (O-ring) nomaiņas un ieplūdes filtra tīrīšanas izslēdziet tīrīšanas iekārtu un izņemiet kontaktdakšu. Nospiediet smidzināšanas pistoles mēlīti, lai atbrīvotu spiedienu augstspiediena šļūtenē. Pagaidiet, līdz manometrs rāda nulli.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Tīrīšanas iekārta neieslēdzas	Nav barošanas	Pārbaudiet barošanu, slēdzi un barošanas vada savienojumu.
Tīrīšanas iekārta neieslēdzas	Nepareizs spriegums	Pārbaudiet, vai ieejas spriegums ir nominālā sprieguma ±5% robežās.
Tīrīšanas iekārta neieslēdzas	Pārāk zema apkārtējās vides temperatūra	Izslēdziet tīrīšanas iekārtu. Lietojiet to, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 0 °C.
Spiediens ir pārāk zems	Gaiss ieplūdes šļūtenē	Pēc spiediena atbrīvošanas atvienojiet smidzināšanas pistoli no augstspiediena šļūtenes. Atgaisojiet sistēmu saskaņā ar sadaļas „Pieslēgšana“ daļu „Atgaisošana“.
Spiediens ir pārāk zems	Nosprostota ūdens ieplūde	Iztīriet ieplūdes filtru.
Spiediens ir pārāk zems	Netīrumi iekārtas iekšpusē	Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Ūdens noplūde	Nehermētisks savienojums	Pārbaudiet savienojumu, tostarp ieplūdes šļūtenes pieslēgumu. Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet nehermētisko ātro savienojumu.
Ūdens noplūde	Bojāts blīvgredzens (O-ring)	Nomainiet blīvgredzenu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Troksnis darbības laikā	Gaisa iesūkšana	Pārbaudiet ūdens līmeni tvertnē un ieplūdes šļūtenes novietojumu.
Troksnis darbības laikā	Bojātas iekšējās daļas	Izslēdziet tīrīšanas iekārtu un atvienojiet barošanu. Uzdodiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka nolietoto iekārtu nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām produktus, kas marķēti ar dalītas savākšanas simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Kaitīgo vielu satura dēļ elektroniskie izstrādājumi, kas netiek dalīti šķiroti, var būt bīstami videi un cilvēku veselībai. Pareiza nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu dalīta savākšana novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Nododot nolietoto iekārtu savākšanas punktā, lietotājs veicina tās atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Pārstrāde - viena no vides aizsardzības metodēm. Process, kurā no atkritumiem iegūst vielas, ko var atkārtoti izmantot kā izejvielas.

Utilizācija - lietošanas vērtību zaudējušu atkritumu, piemēram, plastmasas, papīra un kartona, izmantošana par otrreizējām izejvielām (sarunvalodā arī iznīcināšana).

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu

- Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Ir aizliegts savākt nekomplektētas elektriskās un elektroniskās iekārtas un daļas no nolietotām iekārtām.
- Izplatītājam, kas piegādā pircējam mājsaimniecībai paredzētu iekārtu, ir pienākums piegādes vietā bez maksas pieņemt nolietotu mājsaimniecības iekārtu, ja tā ir tāda paša veida un pilda tādu pašu funkciju kā piegādātā iekārta.

- Lietotājs nolietoto iekārtu var nodot nolietotu iekārtu savācējam, pārstrādes uzņēmumam vai sadzīves atkritumu savācējam pašvaldības teritorijā.
- Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama vojevodistu maršalu biroju, kā arī pilsētu un pašvaldību iestāžu BIP tīmekļvietnēs.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - tas norādīts uz iekārtas datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas iekārtas apakšā.
- Pirkuma apliecinājums - autorizēta izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

C40T · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**C40T**
Izdevums *Edition*	**05.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.