WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

MRH-1

Aukstumaģenta šļūtenes

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool MRH lietošanas pamācība	3
02	Simboli un apzīmējumi	3
03	Drošības informācija	3
04	Tehniskie dati	3
05	Uzbūve	5
06	Komplekta saturs	9
07	Pieslēgšana	10
08	Lietošana	10
09	Serviss un dokumenti	11

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool MRH lietošanas pamācība

Wipcool MRH šļūtenes ir paredzētas darbam ar sistēmām, kurās izmanto augstspiediena aukstumaģentus, tostarp R410A un R32. Pieejami komplekti bez vārstiem, ar lodveida vārstiem CV60° un ar servisa vārstiem SV.

Lietošanas pamācība ir neatņemama izstrādājuma sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un precīzi ievērojiet visus norādījumus.

Simboli un apzīmējumi

01



Brīdinājums - izlasiet tekstu lodziņā blakus zīmei.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS
Strādājot ar uzliesmojošiem aukstumaģentiem (A2L, A3), nodrošiniet labu ventilāciju, likvidējiet aizdegšanās avotus un ievērojiet noteikumus, kas attiecas uz šiem aukstumaģentiem.

BRĪDINĀJUMS
Nepārsniedziet darba spiedienu 55 bar. Neizmantojiet šļūtenes vai pieslēgumus ar redzamiem bojājumiem.

- Nesavienojiet šļūtenes ar cita izmēra pieslēgumiem.

Tehniskie dati

Tabulā norādītais garums attiecas uz katru komplektā iekļauto šļūteni.

Bez vārstiem

Parametrs	MRH-1	MRH-2
Darba spiediens	55 bar	55 bar

Parametrs	MRH-1	MRH-2
Garums	150 cm	150 cm
Pieslēgumi - dzeltenā	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - sarkanā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - zilā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Ar lodveida vārstiem

Parametrs	MRH-1CV60°	MRH-2CV60°
Darba spiediens	55 bar	55 bar
Garums	150 cm	150 cm
Pieslēgumi - dzeltenā	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - sarkanā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - zilā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"

Ar servisa vārstiem

Parametrs	MRH-1SV	MRH-2SV
Darba spiediens	55 bar	55 bar
Garums	180 cm	180 cm
Pieslēgumi - dzeltenā	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - sarkanā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Pieslēgumi - zilā	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Uzbūve



Attēls 1. Komplekts bez vārstiem.




Attēls 2. Pieslēgumu uzgriežņi.



Attēls 3. CV60° variants.



Attēls 4. Lodveida vārsts.




Attēls 5. SV variants.



Attēls 6. Servisa vārsts.

MRH-1 šļūtenes uzbūve



Attēls 7. MRH-1 šļūtenes šķērsgriezums.

MRH-1 šļūtenei ir aizsargslānis, pastiprinošais slānis un iekšējais slānis, kas ierobežo aukstumaģenta caurlaidību. Pieslēgumu uzgriežņi ir izgatavoti no misiņa.

Komplekta saturs

Katrā MRH komplektā ir trīs šļūtenes: dzeltena, sarkana un zila.

Pieslēgšana

01 Pārbaudiet modeļa apzīmējumu un izvēlieties pieslēgumus atbilstoši tehnisko datu tabulai.

02 Pirms pieslēgšanas pārbaudiet šļūteņu un pieslēgumu stāvokli.

Pieslēdziet šļūtenes atbilstoši pieslēdzamās ierīces lietošanas pamācībai.

Lietošana

Modeļi bez vārstiem nenoslēdz plūsmu šļūtenē. CV60° varianta lodveida vārsts ir paredzēts plūsmas atvēršanai un noslēgšanai. SV servisa vārsti noslēdz plūsmu un ļauj atvienot šļūteni ar mazākiem aukstumaģenta zudumiem. Vārsta aizvēršana pati par sevi neizvada šļūtenē iesprostoto aukstumaģentu un nenovērš tajā esošo spiedienu.

Darba pabeigšana

> **BRĪDINĀJUMS**
> Neizlaidiet aukstumaģentu, atskrūvējot šļūteni.

01 Ja šļūtenē ir palicis aukstumaģents, rekuperējiet to ar aukstumaģenta rekuperācijas staciju.

02 Pārliecinieties, ka atvienojamajā posmā nav spiediena, un atvienojiet šļūtenes.

Serviss un dokumenti

Pirms servisa pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas izstrādājuma apakšā.
- Pirkuma apliecinājums - autorizēta izplatītāja izsniegts rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

MRH-1 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**MRH-1**
Izdevums *Edition*	**05.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.